



- Unidade de Execução - Fase 1
- Unidade de Execução - Fase 2

- Acesso automóvel
- Área de duna destruída por pisoteio

- Restaurante Tia Maria
- Loteamento Ribeiro Salgado
- Hotel Pestana Porto Santo

- Topo da duna
- Base da duna
- Curva de nível 3,4 (DPM)
Domínio Público Marítimo

- Praia
- Duna